

Порядок и условия приема показаний приборов учета

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, исполнители коммунальных услуг, физические лица - владельцы нежилых объектов

Потребитель ежемесячно по состоянию на 00 часов 00 мин. 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии, снимает показания приборов учета и любыми средствами связи (факс, электронная почта, телефон и т.д.) передает в соответствующие сетевые организации, к сетям которых имеют технологическое присоединение объекты потребителя.

2. Собственники нежилых помещений в многоквартирных жилых домах

Потребитель ежемесячно снимает и передает в АО «ЭК «Восток» показания приборов учета электроэнергии в сроки, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг, договором или решением общего собрания собственников помещения.

В случае непредоставления показаний приборов учета в сроки, установленные в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки)), а также в случае недопуска к расчетному прибору учета для целей проведения контрольного снятия показаний и проведения проверки его состояния, объем потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг может быть определен на основании расчетных способов, предусмотренных действующим законодательством.